
(19) SU (11) 1341161 A1

(5D 4 C 01 F 11/02, G 05 D 27/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ




- (21) 4021162/23-26
- (22) 06.01.86
- (46) 30.09.87. Бюл. № 36
- (72) Б.А.Топерман, Б.А.Шихов,
- Л.Г.Семке, В.В.Донской и В.К.Бейдин
- (53) 66.012-52(088.8)
- (56) Авторское свидетельство СССР № 606815, кл. С 01 D 7/18, 1976.

Шапорев В.П. и др. Производство гидроксида кальция. М.: НИИТЭХИМ, 1981, с. 52.

- (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕ-НИЯ ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ
- (57) Изобретение относится к автоматизации химико-технологических процессов, в частности к процессу получения гидроксида кальция в барабанном гидраторе, может быть использовано в химической промышленности и позво-

ляет повысить качество гидроксида кальция за счет стабилизации степени гидратации извести. Устройство, реализующее способ, содержит контур регулирования соотношения расходов извести и гидратирующей жидкости изменением расхода последней: датчик (Д) 8 извести, регулятор (Р) 9 расхода извести, Д 10 гидратирующей жидкости, Р 11 этой жидкости, блок 13 соотношения и клапан (К) на линии подачи жидкости в гидратор 3. На вход Р 11 расхода гидратирующей жидкости подают корректирующие сигналы: разность расходов гидроксида кальция (Д расходов 14, 15, 16, Р 18, 19, 20) на каждом из трех участков по длине классификатора 4 и расходу крупной фракции недопама (Д 17, Р 21) через соответствующие сумматоры 22-25. 1 ил.



₉ SU ₍₁₎ 1341161

Изобретение относится к автоматическому управлению химико-технологическими процессами и может быть использовано в химической промышленности при автоматизации процесса получения гидроксида кальция в барабанном гидраторе с классификатором в производстве соды аммиачным методом.

1

Цель изобретения - повышение качества гидроксида кальция за счет стабилизации степени гидратации извести.

На чертеже представлена принципиальная схема системы автоматическо- 15 го управления процессом получения гидроксида кальция, реализующая способ.

Установка для получения гидроксида кальция содержит бункер 1 для хране- 20 ния извести, вибропитатель 2, барабанный гидратор 3, барабанный классификатор 4, выполненный заодно с барабанным гидратором 3, коллектор 5 гидратирующей жидкости, транспортер 6 для перемещения гидроксида кальция, транспортер 7 для перемещения крупной фракции недопала. Барабанный классификатор 4 условно разделен на п равных по длине участков. На чертеже показаны три участка, обозначенные римскими цифрами I, II и III.

Система автоматического управления, реализующая предлагаемый способ. включает датчик 8 и регулятор 9 расхода извести, датчик 10, регулятор 11 и регулирующий орган 12 расхода гидратирующей жидкости, блок 13 соотношения расходов извести и гидратирующей жидкости, датчики 14 - 16 расхода гидроксида кальция, расположенные соответственно под участками I, II и III классификатора 4, датчик 17 расхода крупной фракции недопала. регуляторы 18 — 20 расхода гидроксида ₄₅ кальция на каждом участке классификатора 4 и регулятор 21 расхода крупной фракции недопала, сумматоры 22 - 25.

Для формирования регулирующих воздействий выход датчика 14 подключен к положительному входу сумматора 22. выход датчика 15 - к положительному входу сумматора 23 и отрицательному входу сумматора 22, а выхода датчика 16 - к положительному входу сумматора 24 и отрицательному входу сумматора 23.

Выход сумматора 22 связан с одним из входов регулятора 18, выход сумматора 23 - с одним из входов регулятора 19, а выход регулятора 19 - с вторым входом регулятора 18.

Выход сумматора 24 связан с входом регулятора 20, выход которого подключен на второй вход регулятора 19. Выход датчика 17 расхода крупной фракции недопала связан с входом регулятора 21, выход которого подключен к одному из положительных входов сумматора 25. Второй положительный вход сумматора 25 связан с выходом блока 13 соотношения, а отрицательный вход сумматора 25 связан с выходом регуля-

Выход датчика 8 одновременно связан с входом регулятора 9 и входом блока 13 соотношения.

Заданное значение Р_{вой.1} расхода гидроксида кальция устанавливают на регуляторе 20, а заданное значение $_{_{_{_{_{_{_{_{3\alpha}}_{_{4,2}}}}}}}^{P}}$ расхода крупной фракции недопала устанавливают на регуляторе 21.

В способе реализуется следующий алгоритм управления (алгоритм функционирования регулятора 11 расхода гид-30 ратирующей жидкости):

$$P_{0bix} = K_{1}(P_{2} - P_{1}) + K_{2} \int_{0}^{\infty} (P_{2} - P_{1}) d\tau,$$
 (1)

Ранк - сигнал на выходе регулятора 11 расхода гидратирующей жидкости:

> К,,К, - коэффициенты настройки пропорциональной и изобромной составляющих регулятора 11 расхода гидратирующей жидкости:

> > Р, - сигнал на выходе сумматора 25;

> > Р, - сигнал на выходе датчика 10, пропорциональный расходу гидратирующей жидкости.

$$P_{1} = P_{3} + P_{15} - P_{4} + C_{1}$$
, (2) где P_{3} — сигнал на выходе из бло- ка 13 соотношения расходов извести и гидратирующей жид-кости;

Р4 - сигнал на выходе регулятоpa 18;

- сигнал на выходе регулятоpa 21;

С, - константа настройки сумматора 25.

$$P_3 = K'(P_5 - 0, 2) + 0, 2,$$
 (3)

где К' - коэффициент пропорциональности;

 P_{δ} - сигнал на выходе датчика 8 массового расхода извести. P_{4} = $K_{4}(P_{4}-P_{7})+C_{7}$, (4

где K, - коэффициент настройки регулятора 18;

Р₆ - сигнал на выходе сумматора 22;

Р₇ - сигнал на выходе регулятора 19;

С₁ - константа настройки регулятора 18.

P₆ =P₈-P₉+C₃, (5) где P₈ - сигнал на выходе датчика 14 массового расхода гидроксида кальция на первом по ходу выгрузки участке классификатора;

> Р₉ - сигнал на выходе датчика 15 массового расхода гидроксида кальция на втором по ходу выгрузки участке классификатора;

С₃ - константа настройки сумматора 22.

 $P_7 = K_4 (P_{10} - P_{12}) + C_4,$ (6)

 $P_{10} = P_{9} - P_{11} + C_{5}$, (7) где P_{10} - сигнал на выходе сумматора 23;

Р_н - сигнал на выходе датчика 16 массового расхода гидрокси- да кальция на третьем по ходу выгрузки участке классификатора;

К₄ - коэффициент настройки регулятора 19;

 C_4, C_5 - константы настроек соответственно регулятора 19 и сумматора 23.

 $P_{12} = K_{5}(P_{13} - P_{3\alpha A.}) + C_{6},$ (8) где $P_{12} -$ сигнал на выходе регулятора 20;

К₅ - коэффициент настройки регулятора 20;

Р_в - сигнал на выходе сумматора 24;

Р_{зма.1} - заданное значение расхода гидроксида кальция;

С, - константы настройки регу-

 $P_{13} = P_{11} + C_{1}$, (9) где C_{7} – константа настройки сумма-

Topa 24. $P_{45} = K_c(P_{44} - P_{3c(A+1)}) + C_c$, (10)

 $P_{45} = K_{\epsilon}(P_{44} - P_{30A.2}) + C_{8}$, (10) где K_{ϵ} - коэффициент настройки регу-лятора 21;

 сигнал на выходе датчика 17 расхода крупной фракции недопала;

 Р_{зим. 2} - заданное значение расхода крупной фракции недопала;

С_в - константа настройни регулятора 21.

Способ автоматического управления 10 процессом получения гицроксида кальция осуществляют следующим образом.

Известь загружают в бункер 1, откуда вибропитателем 2 дозируют в барабанный гидратор 3. Из коллектора 5 в гидратор 3 дозируют гидратирующую жидкость.

В установившемся режиме просев гидроксида кальция через отверстия в барабанном классификатере 4 проис-20 ходит на первом по ходу выгрузки участке 1. Подмазывание отверстий классификатора 4 отсутствует. Расход гидроксида кальция, просенваемый на участке 1 классификатора 4, изме-25 ряют с помощью датчика 14. С датчиков 15 и 16 в данном случае поступают сигналы, соответствующие нулевым расходам. Выходной сигнал датчика 14, пропорциональный массовому расходу гидроксида кальция, а также выходные сигналы сумматора 22 и регулятора 18 постоянны. Выходной сигнал с датчика 17 крупной фракции недопала также постоянный. В установившемся режиме положение регулирующего органа 12 неизменно и на галение извести из коллектора 5 поступает постоянное количество гидратирующей жидкости.

При изменении режима гидратации, вследствие чего, например, происходит переувлажнение извести и, как следствие, повышение влажности гидроксида кальция, происходит некоторое подмазывание отверстий на участке 1 барабанного классификатора 4 и перераспределение части потока гидроксида кальция на участок II барабанного классификатора 4, а при более значительном переувлажнении часть гидроксида кальция просеивается на участке III барабанного классификатора 4.

Рассев гидроксида кальция через участки II и III по длине классифи-катора 4 фиксируют соответственно датчики 15 и 16. Через сумматоры 22, 23 и 24 и соответственно регуляторы 18, 19 и 20 осуществляется перенастройка задания регулятору 11, что вызывает корректировку расхода гид-

ратирующей жидкости и снижение влажности гидроксида кальция. Подмазывание классификатора прекращается и рассев гидроксида кальция происходит опять в пределах первого по ходу выгрузки участка классификатора 4.

В случае недоувлажнения извести уменьшается количество кондиционного гидроксида кальция (т.е. мелкой фрак- 10 ции) и увеличивается количество крупной фракции с размером частиц более 15 мм, не просеивающихся через отверстия в классификаторе 4. Увеличение количества крупной фракции недопала фиксирует датчик 17, по сигналу которого через регулятор 21 и сумматор 25 осуществляется перенастройка задания регулятору 11, в результате чего корректируется расход гидратирующей жидкости до значения, при котором происходит восстановление заданного значения расхода крупной фракции недопала.

Пример 1. В установившемся режиме расход исходных реагентов в гидратор (нагрузка на гидратор) составляет: 25000 кг/ч извести, содержащей 85% СаО и 15% нерастворимого остатка; 10657 кг/ч гидратирующей жидкости — слабой известковой суспензии, содержащей 5% СаО и 95% Н₂О.

. При этом в результате гидратации в установившемся режиме образуются 28432 кг/ч гидроксида кальция и 2525 кг/ч крупной фракции недопала.

При реализации предлагаемого способа автоматического управления на приборах пневматической ветви ГСП со стандартным унифицированным пневматическим сигналом нулевому сигналу соответствует давление воздуха 0,2 кгс/см², а максимальному -1,0 кгс/см².

С учетом выбранных диапазонов из-мерения расходу гидроксида кальция $28432~\rm kr/ч$ соответствует давление на выходе датчика $14~\rm P_8=0,6~\rm krc/cm^2$, а расходу крупной фракции недопала $2525~\rm kr/ч$ — давление на выходе датчи-ка $17~\rm P_{14}=0,6~\rm krc/cm^2$.

Когда весь образующийся гидроксид кальция проходит через отверстия на первом по ходу выгрузки участке классификатора 4, на выходе датчиков 14, 15, 16 и 17 появляются соответствующие сигналы:

 $P_8 = 0,6$ кгс/см²; $P_9 = 0,2$ кгс/см²; $P_{11} = 0,2$ кгс/см² и $P_{14} = 0,6$ кгс/см².

Установим следующие значения сигналов, констант и настроек регуляторов:

 $P_{5}=0,6 \text{ krc/cm}^{2}; P_{3\alpha_{A,1}}=0,6 \text{ krc/cm}^{2};$ $K_{3}=0,5; K_{4}=0,4; K_{5}=0,3;$ $C_{1}=0,2 \text{ krc/cm}^{2}; C_{2}=0,4 \text{ krc/cm}^{2};$ $C_{3}=0,2 \text{ krc/cm}^{2}; C_{4}=0,6 \text{ krc/cm}^{2}; C_{5}=0,2 \text{ krc/cm}^{2}; C_{6}=0,4 \text{ krc/cm}^{2};$ $C_{7}=0,4 \text{ krc/cm}^{2};$

 $K_{6} = 0.5$; $K_{6} = 2$; $P_{3 \times 4.7} = 0.6$ krc/cm²; $C_{8} = 0.6$ krc/cm²; $P_{14} = 0.6$ krc/cm².

Расчетные значения сигналов в соответствии с алгоритмом:

 $P_6 = P_8 - P_9 + C_3 = 0,6-0,2+0,2=$ =0,6 krc/cm²; $P_{10} = P_9 - P_{11} + C_5 = 0,2-0,2+0,2=$ =0,2 krc/cm²; $P_{13} = P_{11} + C_7 = 0,2+0,4=0,6$ krc/cm²;

 $P_{12} = K_5 (P_{13} - P_{304.1}) + C_6 = 0,3(0,6-0,6) + +0,4 = 0,4 Krc/cm²;$

 $P_7 = K_4 (P_{10} - P_{12}) + C_4 = 0,4(0,2-0,4) + +0,4=(),48 \text{ KPC/CM}^2;$

 $P_4 = K_3(P_6 - P_7) + C_2 = 0,5(0,6-0,48) + 0,4 = 0,46 \text{ kgc/cm}^2;$

 $P_3 = K(P_5 - 0; 2) + 0, 2 = 0, 5(0, 6 - 0, 2) + 0, 2 = 0, 4 \text{ krc/cm}^2;$

 $P_{1.5} = K_6 (P_{30A.2} - P_{14}) + C_6 = 2)^{\circ} (0, 6-0, 6) + 0,46 = 0,46 \text{ Krc/cm}^2$

Тогда на выходе сумматора 25 формируется сигнал P_4 :

Р, =P₃+P₁₅-P₄+C₁=0,4+0,46-0,46+0,2= =0,6 кгс/см², который является сигнатом задания регулятору 11 расхода гидратирующей жидкости. Регулирующий орган 12 занимает положение, которое соответствует расходу гидратирующей жидкости 10657 кг/ч.

П р и м е р 2. Расход извести и гидратирующей жидкости в гидратор 3, а также значения сигналов, констант и настроек регуляторов аналогичны примеру 1.

В результате переувлажнения гидроксид кальция просеивается через отверстия на первом и втором по ходу выгрузки из гидратов 3 участках классификатора 4. Расход гидроксида кальция через первый участок классификатора 4 составляет 19902 кг/ч (70%), а через второй участок — 8530 кг/ч (30%).

На выходе датчиков 14, 15, 16 и 17 появляются сигналы:

 $P_{g} = 0,48 \text{ кгс/см}^{2}$; $P_{g} = 0,326 \text{ кгс/см}^{2}$; $P_{11} = 0,2 \text{ кгс/см}^{2}$ и $P_{14} = 0,6 \text{ кгс/см}^{2}$. Расчетные значения сигналов в соот-

Расчетные значения сигналов в соответствии с алгоритмом:

 $P_6 = P_8 - P_g + C_3 = 0,48 - 0,326 + 0,2 = 0$ =0,354 кгс/см²: $P_{10} = P_{9} - P_{11} + C_{5} = 0,326 - 0,2 + 0,2 =$ =0,326 krc/cm2; $P_{13} = P_{11} + C_{7} = 0,2+0,4=0,6 \text{ krc/cm}^{2};$ $P_{12} = K_5(P_{13} - P_{306.1}) + C_6 = 0,3(0,6-0,6) +$ +0,4=0,4 krc/cm² $P_7 = K_4(P_{10} - P_{12}) + C_4 = 0,4(0,326-0,4) +$ $+(), 6=0,57 \text{ krc/cm}^2$;

 $P_4 = K_3(P_6 - P_7) + C_2 = 0,5(0,354 - 0,57) + C_2 = 0$ $+0,4=0,292 \text{ krc/cm}^2$;

 $P_3 = K(P_5 - 0, 2) + 0, 2 = 0, 5(0, 6 - 0, 2) + 0, 2 =$ =0,4 $\kappa rc/cm^2$;

 $P_{15} = K_6(P_{304.2} - P_{14}) + C_8 = 2(0,6-0,6) + +0,46=0,46 \text{ krc/cm}^2$.

На выходе сумматора 25 формируется сигнал Р задания регулятору 11 расхода гидратирующей жидкости.

 $P_1 = P_3 + P_{15} - P_4 + C_1 = 0,4+0,46-0,292+$ $+0,2=0,768 \text{ krc/cm}^2$.

Регулирующий орган 12 занимает положение, которое соответствует расходу гидратирующей жидкости 6182 кг/ч.

Пример 3. Расход извести и гидратирующей жидкости в гидратор 3, а также значения сигналов, констант и настроек регуляторов аналогичны примеру 1.

В результате переувлажнения гидро- 30 ксид кальция просеивается через отверстия на первом, втором и третьем по ходу выгрузки из гидратора 3 участках классификатора 4. Расход гидроксида кальция через первый учас- 35 ток классификатора 4 составляет 17059 кг/ч (60%), через второй участок - 7108 кг/ч (25%) и через третий участок - 4265 кг/ч (15%).

На выходе датчиков 14, 15, 16 и 17-40 появляются сигналы:

 $P_{g}=0,44 \text{ krc/cm}^{2}; P_{g}=0,30 \text{ krc/cm}^{2};$ $P_{11} = 0,26 \text{ кгс/см}^2$ и $P_{14} = 0,60 \text{ кгс/см}^2$.

Расчетные значения сигналов в соответствии с алгоритмом:

 $P_6 = P_8 - P_9 + C_3 = 0,44 - 0,3 + 0,2 =$ $=0,34 \text{ krc/cm}^2$; $P_{10} = P_{9} - P_{11} + C_{5} = 0,3-0,26+0,2=$ =0,36 krc/cm²; $P_{13} = P_{14} + C_{1} = 0,26 + 0,4 = 0,66 \text{ krc/cm}^{2};$ $P_{12} = K_5(P_{13} - P_{30A.1}) + C_6 = 0,3(0,66-0,6) +$ $+0.4=0.418 \text{ krc/cm}^2$ $P_7 = K_4(P_{10} - P_{11}) + C_4 = 0,4(0,36-0,418) + +0,6=0,57 \text{ krc/cm}^2;$

 $P_4 = K_3(P_6 - P_7) + C_7 = 0,5(0,34-0,57) +$ $+0,4=0,285 \text{ krc/cm}^2;$ $P_2 = K(P_5 - 0, 2) + 0, 2 = 0, 5(0, 6 - 0, 2) + 0$ $+0.2=0.4 \text{ krc/cm}^2$;

 $P_{15} = K_6 (P_{3\alpha 4.2} - P_{14}) + C_6 = 2(0,6-0,6) + 0,46=0,46 \text{ krc/cm}^2$

На выходе сумматора 25 формируется сигнал P_t задания регулятору 11 расхода гидратирующей жидкости:

 $P_1 = P_3 + P_{15} - P_4 + C_1 = 0,4+0,46-0,285+$ $+0,2=0,775 \text{ krc/cm}^2$.

Регулирующий орган 12 занимает 10 положение, которое соответствует расходу гидратирующей жидкости 5995 кг/ч.

Пример 4. Расход извести и гидратирующей жидкости в гидратор 3, а также значения сигналов, констант и настроек регуляторов аналогичны примеру 1.

В результате недоувлажнения извести уменьшается количество кондиционного гидроксида кальция и увеличивается количество крупной фракции недопала на выходе из классификатора 4. Весь образовавшийся гидроксид кальция в количестве 14216 кг/ч просеивается через отверстия на первом участке классификатора 4, количество крупной фракции недопала составляет 3156 кг/ч.

На выходе датчиков 14, 15, 16 и 17 появляются сигналы:

 $P_0 = 0,4 \text{ krc/cm}^2$; $P_9 = 0,2 \text{ krc/cm}^2$; $P_{11} = 0,2 \text{ krc/cm}^2 \text{ и } P_{14} = 0,7 \text{ krc/cm}^2$

По аналогии с рассмотренными выше случаями в соответствии с алгоритмом расчетные значения сигналов следующие:

 $P_6 = P_8 - P_2 + C_3 = 0, 4 - 0, 2 + 0, 2 =$ =0,4 krc/cm²; $P_{10} = P_{9} - P_{11} + C_{5} = 0, 2 - 0, 2 + 0, 2 = 0$ =0,2 krc/cm²;

 $P_{13} = P_{11} + C_{7} = 0,2+0,4=0,6 \text{ krc/cm}^2;$ $P_{12} = K_5(P_{13} - P_{3\alpha A.1}) + C_6 = 0,3(0,6-0,6) + 0,4 = 0,4 \text{ KPC/CM}^2;$

 $P_7 = K_4(P_{10} - P_{12}) + C_4 = 0,4(0,2-0,4) +$ $+0,6=0,52 \text{ krc/cm}^2;$

 $P_4 = K_3(P_6 - P_7) + C_2 = 0,5(0,4-0,52) + 0,4=$ $=0,34 \text{ krc/cm}^2;$

 $P_3 = K(P_5 - 0, 2) + 0, 2 = 0, 5(0, 6 - 0, 2) + 0, 2 =$ =0,4 Krc/cm²;

 $P_{15} = K_6(P_{3\alpha A \cdot 1} - P_{14}) + C_8 = 2(0, 6 - 0, 7) +$ $+0,46=0,26 \text{ krc/cm}^2$.

На выходе из сумматора 25 формируется сигнал Р, задания регулятору 11 расхода гидратирующей жидкости:

 $P_1 = P_3 + P_{15} - P_4 + C_1 = 0,4+0,26-0,34+$ $+0,2=0,52 \text{ krc/cm}^2$

Регулирующий орган 12 занимает положение, которое соответствует расходу гидратирующей жидкости 12788 кг/ч.

Из приведенных примеров видно, что в зависимости от степени увлажнения извести гидратирующей жидкостью в системе автоматического управления происходит изменение сигнала Р, на выходе сумматора 25, в результате чего изменяется сигнал задания регулятору 11 расхода гидратирующей жидкости. Последний обрабатывает сигнал, который устанавливает регулирующий орган 12 в соответствующее положение, увеличивая или уменьшая подачу гидратирующей жидкости из коллектора 5.

В установившемся режиме (пример 1), когда расход гидратирующей жидкости соответствует заданному, сигнал Р, равен 0,6 кгс/см² и регулирующий орган 12 занимает среднее положение, расход гидратирующей жидкости остается неизменным.

При перераспределении просеивания гидроксида кальция в результате его переувлажнения через первый и второй (пример 2), а также первый, второй и третий (пример 3) участки классификатора 4 сигнал Р, изменяется соответственно до 0,768 и 0,775 кгс/см², в результате чего регулирующий орган 12 прикрывает проходное сечение, при этом происходит соответствующее снижение расхода гидратирующей жидкости и, как следствие, снижается влажность гидроксида кальция.

В случае недоувлажнения извести и увеличения крупной фракции недопа-ла (пример 4) выходной сигнал Р, уменьшается до 0,52 кгс/см², что при-40 водит к большему открытию регулирующим органом 12 проходного сечения

и добавлению в гидратор гидратирующей жидкости, а следовательно, к последующему уменьшению крупной фракции недопала и увеличению кондиционного гидроксида кальция.

Предлагаемый способ автоматического управления процессом получения гидроксида кальция позволяет сузить диапазон степени гидратации извести до 78-85% против 65-93% по известному способу, обеспечивая тем самым повышение качества гидроксида кальция.

15 Формула изобретения

Способ автоматического управления процессом получения гидроксида кальция в установке, содержащей гидратор и классификатор, включающий регулиро-20 вание соотношения расходов извести и гидратирующей жидкости, подаваемых в гидратор, изменением расхода последней, отличающийся тем, что, с целью повышения качества гидроксида кальция за счет стабилизации степени гидратации извести, дополнительно измеряют расход гидроксида кальция в нескольких, по мень-30 шей мере в двух участках по длине классификатора и расход крупной фракции недопала на выходе классификатора, определяют разность расходов гидроксида кальция в соседних участках по длине классификатора и корректиру-35 ют расход гидратирующей жидкости пропорционально расходу гидроксида кальция через первый участок, разности расходов гидроксида кальция в соседних участках и расходу крупной фракции недопала на выходе классификатора.

Составитель Т.Голеншина Техред А.Кравчук Корректор Л.Патай

Заказ 4397/29

Редактор Н.Киштулинец

Тираж 455

Подписное

вниипи Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4